

MAGNO & PAULA LIGAS E RECICLADOS LTDA EPP

CNPJ: 03.559.410/0001-65, BR 381, Bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas - MG.

CEP: 35.938-000 Telefax: (33) 3853.1395

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PPRA – NR 09

Empresa : Magmo & Paula Ligas e Reciclados Ltda

Endereço : BR 381, s/n, bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas – MG. CEP:35.938-000

Atividade : Comercio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas

Cargo : AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

SETOR: ESCRITÓRIO

Descrição da Função : Responsável por atendimento a clientes, emissão de notas fiscais, controle entrada e saída de materiais; digitação, zelar pela limpeza, organização e segurança do trabalho.

AGENTES- NR/09	Ergonômicos:(NR 17) Postura inadequada , esforços repetitivos		
	Físicos ↓	Químicos ↓	Biológicos ↓
Descrição – Agentes	inexistente	inexistente	inexistente
Valor Encontrado	inexistente	inexistente	inexistente
Local – Fonte geradora	inexistente	inexistente	inexistente
Tempo de Exposição	inexistente	inexistente	inexistente
Tipo de Dano	inexistente	inexistente	inexistente
Vias Penetração	inexistente	inexistente	inexistente

Medidas de Controle : Treinamento (9.3.5.3):

EPI, Primeiros Socorros, ergonomia, combate a incêndio , acidentes, PPRA, PCMSO.

Medidas de Prevenção e Proteção: EPI NR 06

Individual – Calçado fechado com solado antiderrapante.

Parecer Técnico conclusivo:

O nível de Ruído obtido (NPS = 64 dB(A) foi inferior ao limite de tolerância estabelecido pelo anexo 01 da NR 15, Portaria 3214/MTE e do seu nível de ação, conforme estabelece a NR 09 da mesma portaria, para exposição 08h diárias. Esse Nível não caracteriza a atividade como insalubre, nem exige adoção de medidas preventivas, conforme NR-09 da referida portaria.

Exames complementares necessários: Hemograma completo, glicemia, EAS

Elaboração: Dr. Jorge Lúcio Espanhol – Médico do Trabalho

Compilação: Engenheiro Elmo Nunes – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Março de 2005

MAGNO & PAULA LIGAS E RECICLADOS LTDA EPP

CNPJ: 03.559.410/0001-65, BR 381, Bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas - MG.
CEP: 35.938-000 Telefax: (33) 3853.1395

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT	PPRA – NR 09
------------------------------------------------------------------	---------------------

Empresa : Magmo & Paula Ligas e Reciclados Ltda Endereço : BR 381, s/n, bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas – MG. CEP:35.938-000 Atividade : Comercio Atacadista de Residuos e Sucatas Metálicas

Cargo : PORTEIRO / VIGIA SETOR: PORTARIA

Descrição da Função : Responsável por recepcionar clientes, controlar a entrada e saída de pessoas e veículos, efetuar segurança patrimonial, zelar pela limpeza, organização e segurança do trabalho.

AGENTES- NR/09	Ergonômicos:(NR 17) Postura inadequada , esforços repetitivos		
	Físicos ↓	Químicos ↓	Biológicos ↓
Descrição – Agentes	inexistente	inexistente	inexistente
Valor Encontrado	inexistente	inexistente	inexistente
Local – Fonte geradora	inexistente	inexistente	inexistente
Tempo de Exposição	inexistente	inexistente	inexistente
Tipo de Dano	inexistente	inexistente	inexistente
Vias Penetração	inexistente	inexistente	inexistente

Medidas de Controle : Treinamento (9.3.5.3): EPI, Primeiros Socorros, ergonomia, combate a incêndio , acidentes, PPRA, PCMSO.

Medidas de Prevenção e Proteção: EPI NR 06 Individual - Calçado fechado com solado antiderrapante.

Parecer Técnico conclusivo: O nível de Ruído obtido (NPS = 64 dB(A) foi inferior ao limite de tolerância estabelecido pelo anexo 01 da NR 15, Portaria 3214/MTE e do seu nível de ação, conforme estabelece a NR 09 da mesma portaria, para exposição 08h diárias. Esse Nível não caracteriza a atividade como insalubre, nem exige adoção de medidas preventivas, conforme NR-09 da referida portaria.

Exames complementares necessários: Hemograma completo, glicemia, EAS

Elaboração: Dr. Jorge Lúcio Espanhol – Médico do Trabalho	Compilação: Engenheiro Elmo Nunes – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Março de 2005
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

MAGNO & PAULA LIGAS E RECICLADOS LTDA EPP

CNPJ: 03.559.410/0001-65, BR 381, Bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas - MG.

CEP: 35.938-000 Telefax: (33) 3853.1395

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PPRA – NR 09

Empresa : Magmo & Paula Ligas e Reciclados Ltda

Endereço : BR 381, s/n, bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas – MG. CEP:35.938-000

Atividade : Comercio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas

Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

SETOR: 'PRODUÇÃO – (Galpões abertos e pátios)

Descrição da Função : Responsável pela separação tipológica de sucatas metálicas e de FeSi, disposição em áreas de estocagem e/ou “big bags”, apoio nas atividades de carga e descarga de materiais, zelar pela limpeza, organização e segurança do trabalho.

AGENTES- NR/09	Ergonômicos:(NR 17) Postura inadequada , esforços repetitivos		
	Físicos ↓	Químicos ↓	Biológicos ↓
Descrição – Agentes	Ruido	inexistente	inexistente
Valor Encontrado	68,5 dB(A)	inexistente	inexistente
Local – Fonte geradora	Ambiente interno	inexistente	inexistente
Tempo de Exposição	8:00 horas	inexistente	inexistente
Tipo de Dano	Perda auditiva, stress, cansaço, fadiga	inexistente	inexistente
Vias Penetração	Auditiva	inexistente	inexistente

Medidas de Controle : Treinamento (9.3.5.3):

EPI, Primeiros Socorros, ergonomia, combate a incêndio , acidentes, PPRA, PCMSO.

Medidas de Prevenção e Proteção: EPI NR 06

Individual – Botina com biqueira de aço, óculos de segurança, avental e luvas de raspa, creme protetor para as mãos.

Eventual: Protetor auricular tipo plug.

Parecer Técnico conclusivo:

O nível de Ruído obtido (NPS = 68,5 dB(A) foi inferior ao limite de tolerância estabelecido pelo anexo 01 da NR 15, Portaria 3214/MTE e do seu nível de ação, conforme estabelece a NR 09 da mesma portaria, para exposição 08h diárias. Esse Nível não caracteriza a atividade como insalubre, nem exige adoção de medidas preventivas, conforme NR-09 da referida portaria.

Exames complementares necessários: Hemograma completo, glicemia, EAS

Elaboração: Dr. Jorge Lúcio Espanhol – Médico do Trabalho

Compilação: Engenheiro Elmo Nunes – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Março de 2005

MAGNO & PAULA LIGAS E RECICLADOS LTDA EPP

CNPJ: 03.559.410/0001-65, BR 381, Bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas - MG.
 CEP: 35.938-000 Telefax: (33) 3853.1395

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PPRA – NR 09

Empresa : Magmo & Paula Ligas e Reciclados Ltda
 Endereço : BR 381, s/n, bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas – MG. CEP:35.938-000
 Atividade : Comercio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas

Cargo : OPERADOR DE MÁQUINA SETOR: PRODUÇÃO / TRANSPORTE – Pátio

Descrição da Função : Responsável por operar máquinas no transporte de materiais, zelar pela limpeza, organização e segurança do trabalho.

AGENTES- NR/09	Ergonômicos:(NR 17) Postura inadequada , esforços repetitivos		
	Físicos ↓	Químicos ↓	Biológicos ↓
Descrição – Agentes	Ruido	inexistente	inexistente
Valor Encontrado	78,6 dB(A)	inexistente	inexistente
Local – Fonte geradora	Ambiente interno	inexistente	inexistente
Tempo de Exposição	8:00 horas	inexistente	inexistente
Tipo de Dano	Perda auditiva, stress, cansaço, fadiga	inexistente	inexistente
Vias Penetração	Auditiva	inexistente	inexistente

Medidas de Controle : Treinamento (9.3.5.3):
 EPI, Primeiros Socorros, ergonomia, combate a incêndio , acidentes, PPRA, PCMSO.

Medidas de Prevenção e Proteção: EPI NR 06
 Individual - Botina com biqueira de aço, óculos de segurança, protetor auricular tipo concha.
 Eventual: luvas de raspa e de PVC, creme protetor para as mãos.

Parecer Técnico conclusivo:
 O nível de Ruído obtido (NPS = 78,6 dB(A) foi inferior ao limite de tolerância estabelecido pelo anexo 01 da NR 15, Portaria 3214/MTE e do seu nível de ação, conforme estabelece a NR 09 da mesma portaria, para exposição 08h diárias. Esse Nível não caracteriza a atividade como insalubre, nem exige adoção de medidas preventivas, conforme NR-09 da referida portaria.

Exames complementares necessários: Hemograma completo, glicemia, EAS, Audiometria.

Elaboração: Dr. Jorge Lúcio Espanhol – Médico do Trabalho

Compilação: Engenheiro Elmo Nunes – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Março de 2005

MAGNO & PAULA LIGAS E RECICLADOS LTDA EPP

CNPJ: 03.559.410/0001-65, BR 381, Bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas - MG.

CEP: 35.938-000 Telefax: (33) 3853.1395

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT

PPRA – NR 09

Empresa : Magmo & Paula Ligas e Reciclados Ltda

Endereço : BR 381, s/n, bairro Boa Esperança, Bela Vista de Minas – MG. CEP:35.938-000

Atividade : Comercio Atacadista de Residuos e Sucatas Metálicas

Cargo : MOTORISTA

SETOR: TRANSPORTE

Descrição da Função : Responsável por dirigir caminhões no transporte de materiais, zelar pela limpeza, organização e segurança do trabalho.

AGENTES- NR/09	Ergonômicos:(NR 17) Postura inadequada , esforços repetitivos		
	Físicos ↓	Químicos ↓	Biológicos ↓
Descrição – Agentes	Ruido	inexistente	inexistente
Valor Encontrado	76,6 dB(A)	inexistente	inexistente
Local – Fonte geradora	Ambiente interno e externo	inexistente	inexistente
Tempo de Exposição	8:00 horas	inexistente	inexistente
Tipo de Dano	Perda auditiva, stress, cansaço, fadiga	inexistente	inexistente
Vias Penetração	Auditiva	inexistente	inexistente

Medidas de Controle : Treinamento (9.3.5.3):

EPI, Primeiros Socorros, ergonomia, combate a incêndio , acidentes, PPRA, PCMSO.

Medidas de Prevenção e Proteção: EPI NR 06

Individual - Botina com solado antiderrapante.

Parecer Técnico conclusivo:

O nível de Ruído obtido (NPS = 76,6 dB(A) foi inferior ao limite de tolerância estabelecido pelo anexo 01 da NR 15, Portaria 3214/MTE e do seu nível de ação, conforme estabelece a NR 09 da mesma portaria, para exposição 08h diárias. Esse Nível não caracteriza a atividade como insalubre, nem exige adoção de medidas preventivas, conforme NR-09 da referida portaria.

Exames complementares necessários: Hemograma completo, glicemia, EAS, Audiometria, ECG.

Elaboração: Dr. Jorge Lúcio Espanhol – Médico do Trabalho

Compilação: Engenheiro Elmo Nunes – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Março de 2005